

AustriAlpin Sicherheitshinweis

AustriAlpin teilt mit, dass „bei einem extrem kleinen Anteil der COBRA®-Schnallen weibliche Teile vorhanden sein können, an denen die Nieten nicht verpresst sind. Konkret wurde eine Schnalle aus zwei Millionen gefunden. Durch die nicht verpressten Nieten können sich die Clips lösen. Alle Versionen und Größen der COBRA®-Schnallen können betroffen sein. Da die 100%ige Funktion, Leistung und Sicherheit höchste Priorität für uns hat, bitten wir alle Kunden und Endbenutzer der COBRA®-Schnallen, folgende Sichtprüfung durchzuführen.“

Bitte führen Sie eine Sichtkontrolle anhand der vorstehenden Unterlage an folgenden Auffanggurten

PASA 1 ; PASA 2 ; PASA 10 ; PASA 51 ; PASA 53 ; PASA 100; PASA 500 sowie der Rettungstragen 12167_COBRA und 12169_COBRA

durch!

Sollten Sie einen solchen Mangel erkennen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an [AustriAlpin](#)

